

Secretaria de
Estado da
SaúdeESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício nº 13048/2019 - SES

GOIÂNIA, 22 de outubro de 2019.

Ao Senhor

LUCAS PAULA DA SILVA


Superintendente Executivo

Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR

Lozandes Corporate Design - Torre Business - 20º Andar

Av. Olinda com Av. PL-3, nº 960, Parque Lozandes

CEP: 74884-120, Goiânia - GO



Assunto: Relatório de Fiscalização Físico/Operacional do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.

Senhor Superintendente,

Ao cumprimentá-lo, informamos que em pesquisa aos nossos arquivos não localizamos manifestação desse Instituto ao Ofício nº 8631/2019 - SES-GO, que encaminhamos o Relatório de Fiscalização Físico/Operacional/AGR pertinente ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL para ciência, apresentação de esclarecimentos e/ou justificativas.

Na oportunidade, reitera-se o Ofício nº 8631/2019-SES-GO, assim como solicita-se urgência quanto ao envio de posicionamento por parte dessa organização social.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO RODRIGUES TREVENZOLI**, Superintendente, em 28/10/2019, às 15:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **9731216** e o código CRC **5587E560**.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - CEP 74860-270 - GOIÂNIA - GO - LC



Referência: Processo nº 201900029003304



SEI 9731216



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRAFÉ

Ofício nº 8631/2019 - SES

GOIÂNIA, 17 de julho de 2019.

Ao Senhor

Sérgio Daher

Superintendente Executivo

Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR

Lozandes Corporate Design - Torre Business - 20º Andar

Av. Olinda com Av. PL-3, nº 960, Parque Lozandes

CEP: 74884-120, Goiânia - GO.

Recebido em <u>22/07/19</u>
Horário: <u>14</u> : <u>35</u>
<u>Gyovanna.</u>
Protocolo - AGIR
3995-5406

Assunto: Relatório de Fiscalização Físico/Operacional do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.

Senhor Superintendente,

Ao cumprimentá-lo, informamos o recebimento do Ofício nº 828/2019, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, o qual encaminha o Relatório nº 15/2019 GEBD (6960870), referente à Fiscalização Físico/Operacional do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira.

A Superintendência de Gestão Integrada - SGPE, exarou suas considerações por meio do Memorando nº: 221/2019 - GEEA, da Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção, conforme transcrito a seguir:

"1. Foram apontados problemas relacionados às trincas localizadas em paredes diversas da Unidade que estão sendo reparadas e que demais problemas verificados já foram sanados. Entendemos que todos estes serviços se enquadram em manutenção predial da edificação, ou seja, prática de cuidar de toda a infraestrutura do edifício, o incluindo sistemas elétrico, hidráulico, incêndio e de segurança, comunicação e climatização, conforme previsto no contrato de Gestão n.º 003/2014 - SES/GO e aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, na Cláusula Terceira do Anexo VIII.

2. Os certificados de conformidades e licença apontados também são de responsabilidade da Organização Social e já está sendo providenciada a renovação dos mesmos.

3. Sobre a Ala pediátrica 2 inaugurada para receber pacientes do HMI - Hospital Materno Infantil, não temos informações visto que já solicitamos via processo 201900010001161, Memorando nº: 11/2019 - GEEA- 11734 (v. 5424788) às Organizações Sociais informações e documentação sobre as obras em andamento e/ou concluídas, porém não obtivemos retorno referente a esta Unidade.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício nº 8631/2019 - SES

GOIÂNIA, 17 de julho de 2019.

Ao Senhor
Sérgio Daher
Superintendente Executivo
Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR
Lozandes Corporate Design - Torre Business - 20º Andar
Av. Olinda com Av. PL-3, nº 960, Parque Lozandes
CEP: 74884-120, Goiânia - GO.

Recebido em <u>22</u> / <u>07</u> / <u>19</u>
Horário: <u>14</u> : <u>36</u>
<i>Giovanna</i> Protocolo - AGIR 3995-5406

Assunto: Relatório de Fiscalização Físico/Operacional do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.

Senhor Superintendente,

Ao cumprimentá-lo, informamos o recebimento do Ofício nº 828/2019, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, o qual encaminha o Relatório nº 15/2019 GEBD (6960870), referente à Fiscalização Físico/Operacional do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira.

A Superintendência de Gestão Integrada - SGPF, exarou suas considerações por meio do Memorando nº: 221/2019 - GEEA, da Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção, conforme transcrito a seguir:

"1. Foram apontados problemas relacionados às trincas localizadas em paredes diversas da Unidade que estão sendo reparadas e que demais problemas verificados já foram sanados. Entendemos que todos estes serviços se enquadram em manutenção predial da edificação, ou seja, prática de cuidar de toda a infraestrutura do edifício, o incluindo sistemas elétrico, hidráulico, incêndio e de segurança, comunicação e climatização, conforme previsto no contrato de Gestão n.º 003/2014 - SES/GO e aditivos, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e AGIR – Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, na Cláusula Terceira do Anexo VIII.

2. Os certificados de conformidades e licença apontados também são de responsabilidade da Organização Social e já está sendo providenciada a renovação dos mesmos.

3. Sobre a Ala pediátrica 2 inaugurada para receber pacientes do HMI - Hospital Materno Infantil, não temos informações visto que já solicitamos via processo 201900010001161, Memorando nº: 11/2019 - GEEA- 11734 (v. 5424788) às Organizações Sociais informações e documentação sobre as obras em andamento e/ou concluídas, porém não obtivemos retorno referente a esta Unidade.

Portanto, deverá ser cobrado da organização social para que através de sua manutenção predial corrija os problemas apontados no Relatório de Fiscalização e providencie a documentação solicitada, conforme previsto em seu contrato. (...)"

Ressalta-se a AGR com escopo no Art. 2º da Lei Nº 19.265, de 26 de Abril de 2016, que altera o inciso XXIV, do Art. 2º da Lei nº 13.569/1999, da mesma forma encaminhou o Relatório à Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE.

Ante o exposto, encaminhamos anexo, o Relatório de Fiscalização Físico/Operacional do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira. - HUGOL para ciência, esclarecimentos e/ou justificativas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO RODRIGUES TREVENZOLI**, **Superintendente**, em 22/07/2019, às 06:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **8149577** e o código CRC **5D891C0A**.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE

RUA SC-1 299 - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - CEP 74860-270 - GOIÂNIA - GO - LC



Referência: Processo nº 201900029003304



SEI 8149577



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE BENS DESESTATIZADOS

RELATÓRIO Nº 15 / 2019 GEBD- 06087

1. QUALIFICAÇÃO	
CONTRATO DE GESTÃO:	HUGOL-Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Dr. Otávio Lage de Siqueira
ADMINISTRAÇÃO:	AGIR-Associação Goiana de Integralização e Reabilitação
DATA DA VISTORIA:	11/04/2019
VISTORIADOR:	Engº. Glenn Oliver Canêdo Mereb
FUNCIONÁRIOS QUE ACOMPANHARAM A VISTORIA:	-Arqtª. Rosa Maria(AGIR) -Marcos Fernandes Nunes(Sup. Manutenção)

2. SOLICITAÇÃO PENDENTE

-NSDI nº. 22/2018-Documents relativos ao HUGOL

3. CONSTATAÇÕES:

- Em todos os ambientes abaixo relacionados, verificou-se que os pisos, revestimentos de paredes, pintura, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas, esquadrias, comunicação visual, sanitários, continuam a apresentar boas condições de manutenção, conservação e limpeza;

- Bloco A: emergência 1;

- Bloco B: laboratório de análises clínicas, diagnóstico por imagem;

-Bloco C: ambulatório;

-Bloco D: UCT;

-Bloco E: almoxarifado,nutrição, pátio de serviços(grupos geradores, subestação, caldeiras e central de gás medicinal, estacionamento de visitantes, casa de resíduos, CAG, processamento de roupas);

-Bloco F: capela, centro cirúrgico 1(desativado), CME 2; queimados, morgue, UTI's A, B,C, pediátrica;

-Bloco G: internações alas 1 e 2(pediatria),térreo, 1º andar e 2º andar, laje técnica;

- Bloco H: administração 1, auditório, internação e alta, recepção geral;

- Bloco I: administração geral térreo(RH, SAME e protocolo);
- Anexo à lavanderia, as máquinas secadoras estão em pleno funcionamento;
- CME 2(hemodinâmica) encontra-se em pleno funcionamento. A CME1 anteriormente utilizada, continua desativada, sendo que o espaço vem sendo usado como depósito de materiais;

OBSERVAÇÃO:

- Marquise de acesso principal que apresentava sinais de infiltração em toda sua extensão recebeu os devidos reparos e manutenção;
- Reparos em trincas localizadas em paredes diversas no HUGOL continuam em execução;
- O bloco destinado a Hemodinâmica inaugurado e em operação;
- No bloco "F" as UTIs adulto foram adequadas para atendimento pediátrico(UTIs "G" e "H") e encontram-se em operação;
- Piso e rede hidráulica da área suja da lavanderia encontram-se em boas condições de manutenção e conservação;
- Pintura em paredes de corredores e marquises externas, recuperação de trincas, dentre outros serviços de manutenção finalizado;
- Reparos no piso do centro cirúrgico 1 foram iniciados pela empresa construtora do HUGOL(garantia de obra), sendo atualmente os serviços encontram-se paralisados;
- Reparos e pintura no piso e paredes do bloco onde estão instaladas as caldeiras efetuados;
- As atividades de cirurgias foram transferidas para o centro cirúrgico 2, que possui o dobro de salas cirúrgicas disponíveis(Hemodinâmica);
- No 3º andar a ala 2 (quartos de internação) foi disponibilizada para pacientes, estando em boas condições de manutenção e conservação;
- No 4º andar a ala 1 (quartos de internação) foi disponibilizada para pacientes. A ala 2 foi liberada para utilização;
- Ala pediátrica 2 inaugurada para receber pacientes do HMI-Hospital Materno Infantil, bem como a Ala 1, que já atendia pacientes infantis em casos de emergência;
- Peças cerâmicas do piso e cantoneiras nas extremidades de paredes da área de nutrição antes danificadas, foram recuperadas. Na cozinha, parte de uma das paredes que encontra-se sem revestimento devido a reparos efetuados em rede hidráulica, recebeu os devidos reparos;
- CERCON – Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar em processo de renovação;
- Alvará da Vigilância Sanitária em processo de renovação;



Reparos em trincas em paredes

Nova UTI pediátrica



Detalhe da enfermaria pediátrica

Detalhe da área de espera

GOIÂNIA,



Documento assinado eletronicamente por **ANA MARIA AMORIM BAIOCCHI, Gerente**, em 14/05/2019, às 10:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GLENN OLIVER CANEDO MEREB, Engenheiro (a) Civil**, em 15/05/2019, às 12:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **6960870** e o código CRC **4C26D09C**.

GERÊNCIA DE BENS DESESTATIZADOS
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIÂNIA - GO - ED.
VISCONDE DE MAUA



Referência: Processo nº 201900029003304



SEI 6960870

Criado por GLENN OLIVER CANEDO MEREB, versão 18 por ANA MARIA AMORIM BAIOCCHI em 14/05/2019 09:29:55.



Associação Goiana
de Integralização e Reabilitação



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



CT: 112/2020 - SE

Goiânia, 10 de março de 2020.

Ao Senhor

Marcelo Rodrigues Trevenzoli
Superintendente de Performance
Secretaria de Estado da Saúde

Assunto: Resposta ao Ofício nº 13048/2019-SES (Processo SEI 201900029003304)

Senhor Superintendente,

Com a satisfação em cumprimentá-lo, a **Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR**, organização social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL, vem, em resposta ao Ofício em questão, apresentar por meio da Comunicação Interna - HUGOL e seus anexos, os esclarecimentos e o andamento das ações corretivas referente as situações apontadas pelo Relatório de Fiscalização Físico / Operacional nº 15/2019 GEBD-06087 encaminhado por meio do Ofício nº 828/2019–AGR.

Sem mais para o momento antecipamos os nossos agradecimentos e renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Lozandes Corporate Desing - 20º Andar
Torre Business - Av. Olinda c/ Av. PL-3,
Nº 960, Parque Lozandes - Goiânia - GO
CEP: 74884-120

Fone: 62 3995-5406
www.agirgo.org.br
agir@agirgo.org.br

Documento assinado eletronicamente por Lucas Paula Da Silva , SE -
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA AGIR em 11/03/2020, as 11:13:53, conforme horário oficial de Brasília.



Processo 20190003.00004

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://edoc.agirgo.org.br:5000/GerenciadorProcessoWeb/acessoExterno/pesquisaDocumento.xhtml>

informando o código verificador KNIDL4GB0PQ5SU6J

PEQui – Programa Estratégico de Gestão da Qualidade
Comunicação Interna



HUGOL+

Goiânia, 09 de março de 2020.

Para: Coordenação de Controle e Monitoramento / AGIR

Senhor coordenador,

Em resposta ao Ofício nº 13.048/19–SES/GO referente ao Relatório nº 15/2019 da Agência Goiana de Regulação (AGR), segue as considerações do HUGOL:

A fiscalização ocorreu em 11/04/19, tendo por norte, o relatório do ano anterior (NSDI nº 22/2018 e, em ato contínuo, foi emitido o Relatório Físico Operacional sob o número 15/2019 com despacho da Gerência de Bens Desestatizados da AGR, por meio do qual foram indicadas as constatações dos ambientes onde se manteve as boas condições de manutenção, conservação e limpeza, bem como dos ambientes que receberam as devidas intervenções apontadas anteriormente e aqueles que ainda necessitam de resolução.

A SES-GO manifestou, por meio do Ofício 8631/2019, encaminhado à AGR e à CGE, que os itens relacionados a trincas em paredes, trata-se de rotinas de manutenção e que os mesmos já foram ou estão sendo sanados, quanto aos certificados de conformidade e licenças estava sob providência da AGIR, e quanto a Ala Pediátrica 2, inaugurada para receber pacientes do Hospital Materno Infantil não tinha informações atualizadas a respeito das obras em andamento e/ou concluídas.

Assim, a respeito de trincas em paredes internas, pintura e tratamento das paredes externas, ressaltamos que se tratam de rotinas de manutenção e conservação, as quais, conforme Plano Anual de Manutenção 2019/2020 (anexo I e II) encontram-se em andamento; quanto à manutenção da pintura externa, dada a especificidade do serviço (altura e pintura viária), encontra-se em processo de contratação de serviços especializados obedecendo ao “REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES”.

No que diz respeito a infiltrações e reparos no piso vinílico, informamos que, por meio do Plano Anual de Manutenção, realizamos intervenções preventivas e corretivas quando necessário. Todavia, nos pontos críticos, onde não há risco direto à segurança dos pacientes e colaboradores, foi solicitado junto à SES-GO, por meio da CT 78/2020-SE (anexo III), que os reparos sejam executados dentro da garantia de obra estabelecida pela construtora.

Com relação a emissão do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar e do Alvará da Vigilância Sanitária, ratificamos o apontamento da SES-GO e informamos que se encontram em andamento quanto suas renovações para o ano de 2020 e que a AGIR empreende esforços constantes junto aos respectivos órgãos, no sentido de concluirmos tal demanda junto à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária e ao Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, primeiramente com a emissão do ‘Habite-se’ - Protocolo nº 143.216/19 (anexo IV) para posterior requerimento do Certificado, além do alvará junto a Vigilância Sanitária, com a emissão da DUAM (anexo V), nota fiscal para pagamento (anexo VI), comprovante de pagamento (anexo VII), emissão da RRT (anexo VIII) e emissão do protocolo de acompanhamento nº 79748552 (anexo IX), para conclusão e emissão definitiva do Alvará de Funcionamento

do HUGOL. Cumpre-nos informar que o Alvará da Vigilância Sanitária de 2019 do HUGOL foi emitido e manteve-se vigente até 31/12/2019 (anexo X).

Diante do apresentado, o hospital recebeu vistoria do órgão fiscalizador em 07/10/19 para emissão do 'Habite-se' e as adequações solicitadas estão sendo tratadas por meio de manutenções corretivas, da atualização do projeto de combate a incêndio e demais intervenções físicas necessárias.

Quanto à Ala Pediátrica 2, inaugurada para receber pacientes do HMI, informamos que não se tratou de nova construção, tampouco de readequação física, mas sim de adequação de ambientes para disponibilização de leitos aptos ao recebimento de pacientes para internação (ações de manutenção, conservação e limpeza) assim, entendemos que não há de se falar em manifestação prévia da unidade com informações e documentação a respeito de obras físicas (edificações) em andamento e/ou concluídas, conforme apontado no Ofício 8631/2019-SES.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Marcos Fernandes Nunes , SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO HUGOL em 09/03/2020, as 12:30:24, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Junio Sampaio Teles , DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA HUGOL em 10/03/2020, as 13:29:45, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Washington Bernardes Dos Santos , COORDENACAO ADMINISTRATIVA HUGOL em 10/03/2020, as 18:42:22, conforme horário oficial de Brasília.



Processo 20190003.00004

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://edoc.agirgo.org.br:5000/GerenciadorProcessoWeb/acessoExterno/pesquisaDocumento.xhtml>

informando o código verificador R4JD71MPIYFCX2Z0

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR
OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA**

PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / 2019

SISTEMA	ELEMENTO / COMPONENTE	SERVIÇO	PERIODICIDADE	EQUIPE RESPONSÁVEL
Equipamentos Industrializados	Grupo gerador	Verificar o nível de óleo combustível, quadros de comando, alarmes, nível de óleo do motor, vazamentos, sistemas de pré aquecimento, ruídos, vibrações, mangueiras, temperatura da água, fumaça do escapamento, sinal de corrosão no equipamento e realizar testes sem carga no gerador.	Diária	Equipe de manutenção interna
	Sistema de Gases Medicinais	Verificar o nível dos gases (oxigênio, nitrogênio, óxido nítrico, ar comprimido, gás carbônico). Verificar funcionamento das bombas de vácuo e compressores de ar comprimido.	Diária	Equipe de manutenção interna
Sistemas Hidrossanitários	Reservatórios de água potável	Verificar o nível dos reservatórios e o funcionamento das bombas.	Diária	Equipe de manutenção interna
	Bombas hidráulicas dos reservatórios de água potável	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante do sistema e ajustes, caso necessário.	Anual	Empresa especializada
Equipamentos Industrializados	Ar condicionado	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante do sistema e o Plano de Manutenção e Operação e Controle.	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos Industrializados	Sistema de aquecimento solar	Realizar manutenção preventiva periódica	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos Industrializados	Grupo gerador	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante do sistema.	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos Industrializados	Elevadores	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante dos equipamentos	Mensal	Empresa especializada
Cobertura	Calhas e rufos	Realizar inspeção, limpeza e reparos, caso necessário.	Mensal	Equipe de manutenção interna
Equipamentos Industrializados	Bombas de incêndio	Realizar teste de funcionamento, verificando o pressostato, manômetro de pressão e quadro de comando.	Bimestral	Equipe de manutenção interna
Sistemas Elétricos	Iluminação de emergência	Realizar teste de funcionamento do sistema.	Bimestral	Equipe de manutenção interna
Sistemas Hidrossanitários	Raios, grelhas e canalizações	Realizar inspeção, limpeza e reparos, caso necessário.	Bimestral	Equipe de manutenção interna
Equadrias	Porta corta fogo	Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e maçanetas e realizar pintura quando necessário e adonamento barra anti pânico	Trimestral	Equipe de manutenção interna
Sistemas Hidrossanitários	Reservatórios de água potável	Acompanhar a empresa especializada na limpeza dos reservatórios da instituição.	Semestral	Empresa especializada
Sistemas Hidrossanitários	Medidas, acessórios, registros e válvulas	Verificar os elementos de vedação dos metais, acessórios, registros e válvulas e substituir os reparos, caso necessário.	Semestral	Equipe de manutenção interna
Equadrias	Equadrias de alumínio	Realizar limpeza geral das esquadrias e seus componentes e realizar os ajustes necessários	Anual	Equipe de manutenção interna
Equadrias	Órgãos e seus sistemas de fixação	Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstruir sua integridade, onde necessário	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Equadrias	Equadrias e elementos de madeira	Verificar e se necessário pintar, encasar, envernizar ou substituir a fôrmica, aplicação de lubrificantes nas dobradiças.	Anual	Equipe de manutenção interna
Equadrias	Equadrias e elementos de ferro	Verificar e se necessário pintar ou executar tratamento específico	Anual	Equipe de manutenção interna

Fundações / Estrutura	Fundações, pilares, vigas e lajes	Inspeccionar e verificar possíveis fissuras, vincas, rachaduras, ferrugens aparentes, desníveis e carbonatação (aplicação de produtos anticorrosivos).	Anual	Empresa especializada
Impermeabilização	Áreas molhadas internas e externas, reservatórios e coberturas	Verificar sua integridade e reconstruir a proteção mecânica, sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta.	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Rejuntes e vedações	Rejunte de piso, paredes, soleiras, ralos, grelhas e peças sanitárias	Verificar sua integridade e reconstruir os rejuntes internos e externos dos piso, paredes, soleiras, ralos, grelhas e peças sanitárias	Semestral	Equipe de manutenção interna
Revestimentos de parede, piso e teto	Paredes externas / fachadas / muros e gradil.	Verificar a integridade e reconstruir, onde necessário.	Anual	Equipe de manutenção interna
Sistemas Elétricos	Quadro de distribuição de circuitos	Inspeccionar e reapertar todas as conexões.	Semestral	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Sistemas Elétricos	Subestação	Limpeza da cabine de média tensão e de todos equipamentos, reaperto de todas as conexões, lubrificação das partes móveis, regulação das chaves seccionadoras, avaliação do funcionamento do disjuntor de média tensão, incluindo a verificação de nível de óleo, limpeza dos barramentos e disjuntores e lubrificação dos mesmos.	Anual	Empresa especializada
Equipamentos industrializados	Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas	Avaliar, reparar e realizar medição	Anual	Empresa especializada
Cobertura	Estrutura metálica do telhado e telhas	Verificar a integridade estrutural dos componentes, vedações, fixações e reconstruir e tratar, onde necessário	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Sistemas Elétricos	Tomadas, interruptores e pontos de luz	Verificar as conexões, estado dos contatos elétricos e seus componentes e reconstruir onde necessário	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Pintura	Pintura interna	Efetuar retoque e pintura	Anual	Equipe de manutenção interna
Pintura	Pintura externa	Efetuar retoque e pintura	Bianual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada


 ROSA MARIA MENDES PROCHECO
 APOUQUITA - CAU-44499-4
 ROSA MARIA CONSULTORIA / PROJETOS

HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA

PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / 2020

SISTEMA	ELEMENTO / COMPONENTE	SERVIÇO	PERIODICIDADE	EQUIPE RESPONSÁVEL
Equipamentos industrializados	Grupo gerador	Verificar o nível de óleo combustível, quadros de comando, alarmes, nível de óleo do motor, vazamentos, sistemas de pré aquecimento, ruídos, vibrações, mangueiras, temperatura da água, fumaça do escapamento, sinais de corrosão no equipamento e realizar testes sem carga no gerador. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Diária	Equipe de manutenção interna
Equipamentos industrializados	Sistema de Gases Medicinais	Verificar o nível dos gases (oxigênio, nitrogênio, óxido nítrico, ar comprimido, gás carbônico). Verificar funcionamento das bombas de vácuo e compressores de ar comprimido.	Diária	Equipe de manutenção interna
Equipamentos industrializados	Ar-condicionado	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante do sistema e o Plano de Manutenção e Operação e Controle.	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos industrializados	Sistema de aquecimento solar	Realizar manutenção preventiva periódica. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos industrializados	Grupo gerador	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante do sistema. Conforme Norma ABNT NBR 13534	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos industrializados	Elevadores	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante dos equipamentos. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Mensal	Empresa especializada
Equipamentos industrializados	Bombas de incêndio	Realizar teste de funcionamento, verificando o pressostato, manômetro de pressão e quadro de comando. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Semestral	Equipe de manutenção interna
Equipamentos industrializados	Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas	Avaliar, reparar e realizar medição. Conforme Norma ABNT NBR5419	Trienal	Empresa especializada
Sistemas Elétricos	Iluminação de emergência	Efetuar teste de funcionamento do sistema. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Quinzenal	Equipe de manutenção interna
Sistemas Elétricos	Quadro de distribuição de circuitos	Inspeccionar e reapertar todas as conexões. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada


Maurício Ertner de Almeida
Supervisor de Infraestrutura - AGIR
CREA 5061728675/D - SP

SISTEMA	ELEMENTO / COMPONENTE	SERVIÇO	PERIODICIDADE	EQUIPE RESPONSÁVEL
Sistemas Elétricos	Subestação	Limpeza da cabine de média tensão e de todos equipamentos, reaperto de todas as conexões, lubrificação das partes móveis, regulagem das chaves seccionadoras, avaliação do funcionamento do disjuntor de média tensão, incluindo a verificação de nível de óleo, limpeza dos barramentos e disjuntores e lubrificação dos mesmos.	Anual	Empresa especializada
Sistemas Elétricos	Tomadas, interruptores e pontos de luz	Verificar as conexões, estado dos contatos elétricos e seus componentes e reconstruir onde necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Cobertura	Estrutura metálica do telhado e telhas	Verificar a integridade estrutural dos componentes, vedações, fixações e reconstruir e tratar, onde necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Cobertura	Calhas e rufos	Realizar inspeção, limpeza e reparos, caso necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Mensal	Equipe de manutenção interna
Esquadrias	Porta corta fogo	Aplicar óleo lubrificante nas dobradiças e maçanetas e realizar pintura quando necessário e acionamento barra anti pânico. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Trimestral	Equipe de manutenção interna
Esquadrias	Esquadrias de alumínio	Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes e realizar os ajustes necessários. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna
Esquadrias	Vídeos e seus sistemas de fixação	Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstruir sua integridade, onde necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Esquadrias	Esquadrias e elementos de madeira	Verificar e se necessário pintar, encerrar, envernizar ou substituir a fôrmica, aplicação de lubrificantes nas dobradiças. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna
Esquadrias	Esquadrias e elementos de ferro	Verificar e se necessário pintar ou executar tratamento específico. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna
Sistemas hidrossanitários	Ralos, grelhas e canaletas	Realizar inspeção, limpeza e reparos, caso necessário.	Bimestral	Equipe de manutenção interna
Sistemas hidrossanitários	Reservatórios de água potável	Acompanhar a empresa especializada na limpeza dos reservatórios da instituição. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Semestral	Empresa especializada


Maurício Ertner de Almeida
Supervisor de Infraestrutura - AGIR
CREA 5061728675/D - SP

SISTEMA	ELEMENTO / COMPONENTE	SERVIÇO	PERIODICIDADE	EQUIPE RESPONSÁVEL
Sistemas hidrossanitários	Metais, acessórios, registros e válvulas	Verificar os elementos de vedação dos metais, acessórios, registros e válvulas e substituir os reparos, caso necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Semestral	Equipe de manutenção interna
Sistemas hidrossanitários	Reservatórios de água potável	Verificar o nível dos reservatórios e o funcionamento das boias e bombas. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Semanal	Equipe de manutenção interna
Sistemas hidrossanitários	Bombas hidráulicas dos reservatórios de água potável	Realizar manutenção preventiva conforme recomendações do fabricante do sistema e ajustes, caso necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Semestral	Empresa especializada
Fundações / Estrutura	Fundações, pilares, vigas e lajes	Inspeccionar e verificar possíveis fissuras, trincas, rachaduras, ferragens aparentes, desníveis e carbonatação: (aplicação de produtos anticorrosivo).	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Impermeabilização	Áreas molhadas internas e externas, reservatórios e coberturas	Verificar sua integridade e reconstruir a proteção mecânica, sinais de infiltração ou falhas da impermeabilização exposta. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada
Rejuntas e vedações (Impermeabilização)	Rejunte de piso, paredes, soleiras, ralos, grelhas e peças sanitárias	Verificar sua integridade e reconstruir os rejuntas internos e externos dos piso, paredes, soleiras, ralos, grelhas e peças sanitárias. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna
Revestimentos de parede, piso e teto	Paredes externas / fachadas / muros e gradil.	Verificar a integridade e reconstruir, onde necessário. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna
Pintura	Pintura Interna	Efetuar retoque e pintura. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Anual	Equipe de manutenção interna
Pintura	Pintura Externa	Efetuar retoque e pintura. Conforme Manual de Operação uso e Manutenção - HUGOL - REV 00	Bianual	Equipe de manutenção interna / Empresa especializada


Eng. Civil Maurício Ertner de Almeida
Supervisor de Infraestrutura – AGIR
CREA 5061728675/D-SP



**Associação Goiana
de Integralização e Reabilitação**



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



CT: 078/2020 - SE

Goiânia, 14 de fevereiro de 2020.

**Ao Exmo Senhor
Ismael Alexandrino Júnior
Secretário de Saúde
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás**

Assunto: Patologias estruturais do HUGOL.

Senhor Secretário,

Com a satisfação em cumprimentá-lo, a Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR, organização social responsável pela gestão do Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL, vem encaminhar relatório com informações relativas aos problemas construtivos, estruturais e pendências documentais que vem sendo exposto à esta secretaria, desde a entrega formal da obra em agosto de 2015, conforme documentos comprobatórios, para que adotem as providências competentes a esta pasta.

Certos de contar com vossa especial atenção, agradecemos e colocamo-nos à disposição para informações complementares.

Atenciosamente,

-
**Documento assinado eletronicamente por Lucas Paula Da Silva , SE -
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA em 17/02/2020, as 10:59:08, conforme
horário oficial de Brasília.**
-

Lozandes Corporate Desing - 20º Andar
Torre Business - Av. Olinda c/ Av. PL-3,
Nº 960, Parque Lozandes - Goiânia - GO
CEP: 74884-120

Fone: 62 3995-5406
www.agirgo.org.br
agir@agirgo.org.br



Processo 20200003.00821

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://edoc.agirgo.org.br:5000/GerenciadorProcessoWeb/acessoExterno/pesquisaDocumento.xhtml>

informando o código verificador VCS3N5BKLY7PD4FJ

**Sistema de Gestão da Qualidade
Comunicação Interna**

AGIR

Goiânia, dia de mês de ano.

Senhor Superintendente,

A documentação apresentada refere-se aos problemas estruturais e de equipamentos na unidade do HUGOL, que surgiram ainda na fase de obras e posterior a entrega da mesma. Estes serviços encontram-se dentro do prazo de garantia, conforme previsto no Código Civil.

Apesar dos esforços para solução destes problemas junto à construtora e órgãos competentes, estes ainda estão pendentes.

Isto pode comprometer a capacidade de atendimento do hospital, com risco, inclusive, de paralisação.

Diante do exposto, venho informar a situação e solicitar que sejam tomadas as devidas providências junto aos órgãos competentes.

E solicito intervenção junto à Secretaria de Estado da Saúde – SES, para que sejam feitas liberações de recursos, visando solucionar os problemas apresentados, uma vez que estes não foram tratados pela construtora.

Certo de contar com a presteza de sempre, desde já agradeço.

Atenciosamente,



Processo 20200003.00821

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://edoc.agirgo.org.br:5000/GerenciadorProcessoWeb/acessoExterno/pesquisaDocumento.xhtml>

informando o código verificador 0HTDYXRJGZ4V6PBI

PEQui – Programa Estratégico de Gestão da Qualidade
Comunicação Interna



HUGOL+

Goiânia, 04 de Fevereiro de 2020.

Para: Supervisão de Infraestrutura - AGIR
Senhor Mauricio Ertner,

Prezado Supervisor de Infraestrutura – AGIR,

A Associação Goiana de Integralização e Reabilitação - AGIR firmou em Julho de 2014 o contrato de gestão junto a Secretaria de Estado da Saúde - SES para administração do Hospital de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL. Em Dezembro de 2014 a AGIR estabeleceu uma equipe para início das atividades do HUGOL, dentre elas, o acompanhamento final das obras. A empresa contratada para execução das obras foi a Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda., sendo esta fiscalizada pela Agência Goiana de Transporte de Obras – AGETOP (atual GOINFRA). A entrega formal da obra do HUGOL foi feita em Agosto de 2015.

Como cabe a gestão do HUGOL, dentre outras responsabilidades, a manutenção das edificações, conforme previsto no contrato de gestão firmado entre AGIR e SES, a equipe técnica do HUGOL ainda fase final de execução da obra e, posteriormente à conclusão da mesma, detectou diversos problemas construtivos, estruturais e pendências documentais.

E ciente diante destas informações, foram realizadas diversas tratativas para que tais problemas fossem sanados, onde participaram a equipe técnica do HUGOL, responsáveis da Porto Belo e fiscais da AGETOP. Através deste trabalho em conjunto, foram sanados diversos problemas.

Contudo, apesar dos esforços e cobranças da equipe técnica do HUGOL, alguns problemas persistem, podendo acarretar na redução da capacidade de operação e atendimento do HUGOL e, num caso mais severo, podem paralisar o completo funcionamento da unidade. Estes problemas ainda podem colocar em risco a saúde e segurança de pacientes, colaboradores e usuários.

Salientamos que foram realizadas solicitações para tratativas destes problemas, conforme cartas **CT: 085/2016-SE** de 26 de Fevereiro de 2016 e **CT: 278/2017-SE** de 26 de Junho de 2017, ambas endereçadas ao Secretário de Saúde de Estado de Goiás Dr. Leonardo Moura Vilela, os quais explicitamos resumidamente a seguir, com possíveis soluções:

PROBLEMAS ESTRUTURAIS

LAJES TÉCNICAS

As Lajes Técnicas não possuem impermeabilização. São áreas onde a utilização e existência de água é

constante. Abaixo destas lajes técnicas encontram-se as áreas hospitalares, tais como Centros Médicos, Ambulatórios, UTI's, etc.

Solução: Fazer a impermeabilização das lajes, com posterior reassentamento do revestimento.

Os pisos estão irregulares e desnivelados. Em vários pontos o piso está desnivelado proporcionando acúmulo de água, sem o devido caimento e possibilidade de escoamento. Tal situação pode acarretar acidentes e traz risco a saúde de colaboradores e usuários do hospital em função do acúmulo de água.

Solução: Executar o nivelamento dos pisos, juntamente com a instalação de ralos (conforme item a seguir).

Ausência de Ralos: Em diversos pontos das lajes técnicas não existem ralos para escoamento da água, causando assim acúmulo de água. Além dos riscos de acidente e de saúde, citados anteriormente, quando do acúmulo de água, ocorrem vazamentos nas áreas abaixo.

Solução: Instalar ralos para captação e escoamento de águas, juntamente como o correto nivelamento dos pisos.

Tubulação de Ar-condicionado com vazamentos: As tubulações dos aparelhos de ar condicionado apresentam diversos vazamentos, alguns drenos não tem o devido escoamento.

Solução: Revisar as tubulações e eliminar os vazamentos.

Elevadores: A empresa LIFE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES (atual RMJ Elevadores EIRELLI) foi contratada para a execução da manutenção dos elevadores do HUGOL, conforme processo 1340/15-HUGOL. Esta empresa realizou inspeções dos equipamentos e constatou algumas adequações necessárias, listadas Laudo Técnico elaborado em 19 de Fevereiro de 2016 pelo Eng. Mecânico Averton Maurício Ferreira, conforme e-mail anexado.

Solução: Realizar as adequações descritas no Laudo Técnico supracitado.

PISO VINÍLICO HOSPITALAR

Os pisos vinílicos instalados no HUGOL apresentam diversos problemas, como descolamento, deslocamento, manchas, entre outros. Apesar de algumas ações já realizadas pela construtora, estes problemas ainda persistem, tem impacto muito grande na operação do hospital, podendo causar acidentes, contaminações, etc.

Além das solicitações de tratativas deste piso descritas nas cartas supracitadas, salientamos que foram realizadas outras solicitações através da carta **CT: 022/2017** de 11 de janeiro de 2017, além do **ofício 536/2017-PR** de 09 de Março de 2017 da AGETOP (atual GOINFRA), ambas endereçadas ao Secretário de Saúde de Estado de Goiás Dr. Leonardo Moura Vilela, destacando-se neste último que "a Porto Belo deverá providenciar a colocação de um novo piso vinílico".

Solução: Trocar pisos vinílicos danificados, soltos, etc., por pisos novos, conforme descrito no ofício 536/2017-PR da AGETOP.

PORTAS PORMADE

Muitas portas "Pormade" e fechaduras instaladas apresentam defeitos diversos, ocasionando problemas sérios aos usuários e colaboradores.

Solução: Trocar as fechaduras danificadas por novas e a trocar de portas danificadas por novas.

PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

As portas e janelas de Alumínio apresentam infiltrações devido à falta de vedação e instalação errada de

peitoris (no caso das janelas).

Solução: Reinstalar peitoris das janelas, com o correto caimento, executar a vedação das frestas das janelas de alumínio.

REDES PLUVIAIS

As redes pluviais instaladas, incluindo tubulações e canaletas, por muitas vezes apresentam ineficiência, devido ao escoamento inadequado e/ou insuficiente.

Solução: Corrigir os caimentos, revisar a capacidade de escoamento das redes e acrescentar ou substituir redes de acordo com a revisão das redes; refazer (ampliar e corrigir caimento) das canaletas.

REDES LÓGICA E TELEFONIA

As emendas dos cabos de lógica e telefonia foram realizadas em desacordo com as normas vigentes.

Solução: Executar as emendas de acordo com as normas.

ELÉTRICA PREDIAL

Iluminação de estacionamento e jardins - cabeamento: Os cabos das iluminações externas estão em contato direto com a terra, sem o devido isolamento (ausência de infraestrutura de eletrodutos), em desacordo com as normas, ocasionando curto-circuitos e degradação dos cabos.

Solução: Instalar infraestrutura (eletrodutos) e posteriormente repassar os cabos por esta infraestrutura. Os cabos danificados deverão ser substituídos.

Iluminação do estacionamento – reatores dos postes: Os reatores foram instalados dentro dos globos de iluminação, acarretando aquecimento elevado, gerando a queima dos globos, com risco de incêndio.

Solução: Instalar lâmpadas e reatores adequados, que não danifiquem os globos.

HIDRÁULICA PREDIAL

Tubulação hidráulica exposta: As tubulações de escoamento de água dos equipamentos de ar-condicionado estão expostas na laje técnica, sem o devido caimento e com diversos vazamentos.

Solução: instalar as tubulações sob a laje técnica, com os devidos caimentos, sem vazamentos.

Tubulação de água quente: As tubulações de água quente também estão expostas sobre a laje técnica, com vazamentos.

Solução: instalar as tubulações sob a laje técnica, com os devidos caimentos, sem vazamentos.

Calhas: Na ocorrência de chuvas, ocorre o transbordamento das calhas. Este fato se dá devido à: falta de capacidade de vazão das calhas, caimento errado ou insuficiente das calhas e/ou insuficiência de pontos de captação de águas pluviais.

Solução: redimensionar a capacidade das calhas e pontos de captação (descidas de águas pluviais), realizar as adequações, com substituição das calhas e acréscimos de pontos de captação.

ÁREA EXTERNA.

Portões de Acesso: Desde a instalação dos portões, estes apresentaram problemas, pois os mesmos se saem dos trilhos, com risco de queda sobre os usuários e colaboradores.

Solução: Refazer a fixação dos trilhos e realizar a adequação dos portões, através de serviços de serralheria.

DOCUMENTAÇÃO PENDENTE

Ainda durante a execução da obra e posterior conclusão, foi solicitado à Porto Belo o envio de Notas Fiscais, Manuais e Termos de Garantia de diversos equipamentos. Estes documentos são indispensáveis para a incorporação e regularização junto ao Patrimônio do HUGOL, além de serem necessários para realizar as operações e manutenções dos mesmos.

Tais documentos não foram entregues, apesar das constantes cobranças feitas pelo HUGOL e sua equipe técnica, inclusive formalmente através das cartas CT: 201/2016-SE de 13 de Junho de 2016 e CT: 278/2017-SE de 26 de Junho de 2017, ambas endereçadas ao Secretário de Saúde de Estado de Goiás Dr. Leonardo Moura Vilela, bem como a CT: 168/2017-SE de 04 de Abril de 2017 endereçada à SCAGES Sra. Maria Christina de Azeredo Costa Reis.

Solução: Enviar os documentos solicitados.

Não obstante aos problemas estruturais e de documentação pendente supracitados e formalmente solicitados, outros problemas surgiram, como se segue:

DEMAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

SHAFTS DE SERVIÇO

Os shafts de serviços são vãos por onde passam instalações diversas entre os pavimentos. No HUGOL estes shafts foram construídos em estrutura metálica, com fechamento composto por placas cimentícias e o revestimento com pintura texturizada.

A estrutura metálica destes shafts não foi pintada e apresenta corrosão em diversos pontos. As junções das placas cimentícias apresentam trincas e rachaduras, por onde ocorrem infiltrações de água, comprometendo todas as instalações. Reiteramos que um eventual problema que venha a ocorrer nestas instalações pode comprometer severamente a operação do hospital.

Foram feitas tratativas junto à empresa Porto Belo, a qual se prontificou a realizar as correções nestes shafts. Foram realizadas algumas correções, contudo não foram eficazes e os problemas ainda permanecem.

Soluções:

- Fazer a pintura da estrutura metálica dos shafts, trocar as placas cimentícias por elementos únicos ou com menos emendas (ex.: Painéis isotérmicos) ou;
- Fazer novos shafts em alvenaria e estrutura em concreto armado, com as devidas vedações e acabamentos;

REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Em diversas áreas do HUGOL foram assentados revestimentos cerâmicos nas paredes. Alguns destes revestimentos se desprenderam das paredes muitos dos quais já foram recolocados pela equipe da manutenção do HUGOL. Contudo ainda restam revestimentos soltos, conforme já informado à empresa Porto Belo, através dos **e-mails dos dias 11/11/2019, 25/11/2019, 06/01/2020 e 14/01/2020**, além das diversas ligações telefônicas efetuadas.

Solução: Assentar os revestimentos cerâmicos, após tratar as trincas e fissuras, que são as possíveis causas destes desprendimentos.

INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO

A empresa Porto Belo contratou a empresa Joule Engenharia para instalação dos equipamentos e execução dos serviços de Ar-condicionado no HUGOL.

Muitos equipamentos de ar-condicionado foram instalados de forma inadequada.

Instalações das Evaporadoras sobre as portas: devido aos vazamentos destes equipamentos, as portas foram danificadas, sendo necessários reparos ou até mesmo a substituições de portas. Os problemas ocorrem devido à fixação inadequada de bandejas e drenos, além de problemas de condensação das tubulações;

Condensação das tubulações / Mantas elastoméricas inadequadas: Mantas elastoméricas são espumas especiais que envolvem as tubulações para que não ocorram variações de temperatura e consequentemente evitam a condensação das tubulações. Contudo, praticamente todas as mantas elastoméricas instaladas nas tubulações do HUGOL são inadequadas, sendo assim, ocorre a condensação das tubulações em diversos pontos. Estas condensações acumulam água que caem sobre os forros, paredes ou portas, danificando-os.

Tal problema já foi identificado, como se observa em Ata de Reunião da Supervisão de Manutenção – SUMAN nº 12/2019, do dia 27/05/2019, onde participaram integrantes da Joule e HUGOL. Nesta reunião a empresa Joule Engenharia se prontificou a substituir tais mantas. Contudo, estas mantas não foram substituídas, os problemas permanecem.

Citamos como exemplo desta patologia o descrito no Relatório de Vistoria de Patologias Prediais - Bloco I – Administrativo.

Solução: Trocar as mantas elastoméricas por outras adequadas, posteriormente executar o reparo (ou troca) das portas danificadas e execução de reparos em tetos e paredes danificados.

SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO CPD

Conforme memorial descritivo do Sistema de Ar Condicionado Central do HUGO2 (atual HUGOL), na sala CPD deveria ser fornecida unidade Split, tipo Piso-teto, capacidade individual de 36.000 BTU/h, como back-up para a unidade cassete hidrônico existente na área. Contudo, este equipamento não foi instalado.

Em função do incidente ocorrido em 04/11/2018, onde a temperatura dessa sala chegou à 40°C (quarenta graus Celsius), se fez necessária a adequação da climatização desta sala em caráter emergencial, que culminou com a aquisição do sistema de ar-condicionado estimado em R\$ 299.570,00, conforme proposta VEPO1811.173.0.10373 de 14 de Novembro de 2018 da Joule Engenharia, na ocasião empresa responsável pela manutenção do sistema de Ar-condicionado.

O processo de aquisição está em fase final, sob nº 1012/2019-HUGOL, cujo valor final para aquisição deste equipamento foi de R\$ 264.017,15.

QUADROS DOS GRUPOS GERADOR

A empresa GERA + GRUPO GERADORES EIRELLI – EPP é a responsável pela manutenção dos grupos geradores do HUGOL, conforme processo 156/18-HUGOL. Esta empresa realizou inspeções dos equipamentos e constatou algumas adequações necessárias, listadas Laudo Técnico elaborado em 25 de Outubro de 2019 pelo Eng. Diógenes Moreira, endereçado à Supervisão de Manutenção do HUGOL, conforme documento anexo.

Conforme descrito no laudo, é necessária a instalação de sistema operacional para que haja redundância dos Grupos Geradores, fazendo a alternância destes equipamentos (e aumentando a vida útil dos mesmos), além de evitar falhas nos geradores ou nas chaves de transferência, evitando assim, a falta de energia no Hospital.

O custo estimado para fornecimento e instalação deste sistema operacional é de R\$ 425.000,00, conforme

orçamento anexo ao Laudo Técnico.

Solução: adquirir sistema operacional para o correto funcionamento dos equipamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o início das atividades das equipes da AGIR no HUGOL, ainda na fase da construção e posteriormente após entrega até a presente data, sempre houve grande envolvimento para que todas as pendências fossem devidamente tratadas, para benefício dos usuários desta unidade.

Ao longo de todo o tempo, as equipes de manutenção do HUGOL estiveram à frente nas tratativas para soluções e, principalmente, na execução das correções dos problemas, diante das demoras nas tratativas da Porto Belo.

Neste ínterim, houve necessidade de aportar recursos com materiais, mão-de-obra e equipamentos para soluções destes problemas, contudo, a AGIR e as equipes do HUGOL sempre estiveram atuantes na conservação do hospital, apesar de se tratarem de defeitos construtivos.

Diante da eminência de encerramento do prazo de garantia de 5 anos preconizado no Código Civil, cabe-nos informar aos órgãos responsáveis para que sejam tomadas as devidas providências em relação aos problemas citados anteriormente.

Devido às tratativas junto à Porto Belo não terem decorrido das formas desejadas, onde ainda ocorrem problemas e pendências, vimos solicitar autorização para liberação de recursos, para que sejam realizadas as devidas correções nesta unidade.

Todos os recursos necessários para as adequações serão apresentados à SES, para apreciação e aprovação, em conformidade com a Portaria nº 252/2020-SES.

Desta forma, serão resolvidos os problemas explicitados, evitando assim maiores prejuízos à unidade e em especial, à população.

Todos os documentos citados encontram-se anexados ao processo.

Certos de contarmos com a presteza de sempre, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Raiany De Sousa Araujo Stival, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HUGOL em 05/02/2020, as 11:51:15, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Fernandes Nunes, SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO HUGOL em 05/02/2020, as 11:52:38, conforme horário oficial de Brasília.



Processo 20200003.00821

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://edoc.agirgo.org.br:5000/GerenciadorProcessoWeb/acessoExterno/pesquisaDocumento.xhtml>

informando o código verificador IBXZ7O4T09JHK6R5



**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
2º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 32012062**

EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE HUGOL
NOME FANTASIA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA
GOVERNADOR OTAVIO LAGE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 02529964000157

DADOS DA EMPRESA

CEP: 74463350
CIDADE: GOIÂNIA
BAIRRO: SETOR SANTOS DUMONT
LOGRADOURO: AVENIDA ANHANGÜERA - DE 14756 A 15734 - LADO PAR
QUADRA: 0
LOTE: 0
APARTAMENTO:
NÚMERO: 14527
PONTO DE REFERÊNCIA:
COMPLEMENTO:
FONE EMPRESA: (62) 32706307 /32706441
PROPRIETÁRIO/ RESP.: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE HUGOL
SOLICITANTE: ALEXANDRE RABELO
E-MAIL AUTOR DO PROJ.: ALEXANDRE.RABELO@HUGOL.ORG.BR
E-MAIL PROPRIETÁRIO.: ALEXANDRE.RABELO@HUGOL.ORG.BR
TIPO DE EDIFICAÇÃO: HOSPITAL E ASSEMELHADO REVENDA DE GLP: NÃO

DADOS DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO: VISTORIA PARA HABITE-SE DATA SERVIÇO: 11/04/2019
ÁREA CONSTRUÍDA: 53041.25
UNIDADE RESPONSÁVEL: 2º BBM

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

HUGOL

112

Rubrica

CONTRIBUINTE		0000087974855269982019000			
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HUGO 2					
INSCRICAO CADASTRAL		CPF/CNPJ			
008.7974 8552		000.000.000-00			
ENDEREÇO					
TRIBUTOS					
6998 - TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS_VIG.SANIT					
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO	
09/2019	02/09/2019	2019	0	06/08/2019	
INFORMACOES					
PROCESSO		: 79748552			
ASSUNTO		: ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO - VIG.SANITARIA			
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE		
02/09/2019	***** **	*****1.077,62	*****6,10		
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR		
*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****1.083,72		
MENSAGENS					
TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS_VIG.					

VIA CONTRIBUINTE

8687000010-0 83720876336-8 32019090208-0 76000365500-6

FMHS 06/08/2019-/M717444

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
PROCESSO	: 79748552
ASSUNTO	: ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO - VIG.SANITAR
TAXA	: TAXA ANALISES DE PLANTAS DE CLINICAS E OUTRAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HUGO 2	1.083,72
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 19090208760003655	
EMITIDO NO SISTEMA EM 06/08/2019 AS 11:28	

VIA PROCESSO/CONTRIBUINTE 8687000010-0 83720876336-8 32019090208-0 76000365500-6 FMHS VALIDADE: 02/09/2019 EMISSAO: 06/08/2019-/M717444

Cortar aqui

Cortar aqui



8687000010-0 83720876336-8 32019090208-0 76000365500-6

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HUGO 2	
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
008.7974 8552	6998	2019	0
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
02/09/2019	02/09/2019	***** **	*****1.083,72

VIA BANCO

FMHS 06/08/2019-/M717444

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras

0876 - PM GOIANIA-FMHIS

Identificação no extrato: **VIGILANCIA SAN**

Dados da conta debitada:

Nome: **WALTER ANTONIO GARCIA**
Agência: **9077** Conta: **24640-4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **868700000100 837208763368 320190902080 760003655006**
Valor do documento: **R\$ 1.083,72** /

Pagamento efetuado em 06/08/2019 às 14:41:41h via Internet, CTRL 201908063659176

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

9F05BD665D6FDECA388A67AAB257B0B2F030B283



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 92215/2010

Número da Nota **970**
Data Emissão **01/08/2019**
Código Verificação **NX78-GAMY**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **02.847.865/0001-13** Inscrição Municipal **1455907**
Nome/Razão Social **WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S**
Endereço **AV C182 N.363 QD.566 LT.15**
Bairro **BRO NOVA SUICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74280115** Telefone **(62) 32857135**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ASSOCIACAO GOIANA DE INTEGRALIZACAO E REABILITACAO**
CPF/CNPJ **05.029.600/0003-68** Inscrição Municipal **3868370**
Endereço **AV ANHANGUERA N. 14527 Q AREA L AREA KM-0,05/GO-07**
Bairro **SET SANTOS DUMONT**
Município **GOIANIA - GO CEP 74463350**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Numero do Processo de Compras n. 237/18 e o numero de Gestao SES/GO, HUGOL N. 003/2014
Nota fiscal correspondente a 30%, R\$ 45.000,00, mediante entrega do projeto na Vigilância Sanitária.

Hospital de Urgências Governador Othelo Lages de Siqueira - HUGOL,
CNPJ: 05.029.600/0003-68, gerenciado pela Associação Goiana de
Integralização e Reabilitação - AGIR, por força do Contrato de Gestão
nº. 003/2014 - SES/GO. Atesto o recebimento dos itens discriminados
nesta nota fiscal de acordo com a Ordem de Compra / Contrato
nº 456719
Goiânia, 08 de Agosto de 2019.

Marcos Fernandes Nunes
Supervisor de Manutenção
CRA-GO 10.943

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR REFERENTE A 2a PARCELA
BANCO ITAU, AGENCIA 0656, C.C: 41374-7
OBS.: CONSIDERAR TODAS AS RETENCOES CONTIDAS NA NOTA.

Atividade 711110004

Arquitetos e urbanistas - sociedade simples

Retenções Federais	PIS R\$ 292,50	COFINS R\$ 1.350,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 675,00	CSLL R\$ 450,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 45.000,00		Valor dos Serviços	R\$ 45.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 2.767,50		(=) Valor da Nota	R\$ 45.000,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 45.000,00	
(-) Valor Líquido	R\$ 42.232,50		(=) Base de Cálculo	R\$ 0,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 45.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 45.000,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. (Não sujeito a retenção de ISS.)
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiânia.go.gov.br.

32200-9
JG.08 (2)
Rest (2)
RL (2)



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ASSOC GOIANA INTEG REAB AGIR

Agência: 4399

Conta corrente: 32200 - 9

Dados da conta creditada:

Nome: WALTER ATHOS A ASSOCIADOS S S

Agência: 0656

Conta corrente: 41374 - 7

Valor: R\$ 42.232,50

Informações fornecidas pelo
pagador: NF 970 PROC 456 19


Transferência efetuada em 16/08/2019 às 08:29:14 via Sispag, CTRL 799313468000072.

Autenticação:

AB9E1288E65D3F405EE5852CAFE432CBEE1C97AE

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008519455
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: ATHOS RIOS JÚNIOR

Registro Nacional: A10299-7

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Empresa Contratada: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP

CNPJ: 02.847.865/0001-13

Registro Nacional: PJ5630-8

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO

CNPJ: 05.029.600/0003-68

Contrato:

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 01/07/2019

Data de Início: 01/07/2019

Previsão de término: 01/07/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: AVENIDA ANHANGÜERA - DE 14710 A 15734 - LADO PAR

Nº: 14527

Complemento:

Bairro: SETOR SANTOS DUMONT

UF: GO CEP: 74463350 Cidade: GOIÂNIA

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Quantidade: 44.801,90

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA HOSPITALAR modificação com acréscimo de área, de um Hospital de Emergência HUGOL, com área total de 44.801,90m², com as seguintes Unidades Funcionais, conforme previsto na RDC N.50: Unidade Centro Cirúrgico (22 salas), UTI Unidade de Tratamento Intensivo (82 leitos) e UTQ Unidade de Tratamento de Queimados, CME (Centro de Material Esterilizado), CAF (Central de Armazenamento Farmacêutico), Internação Geral, Internação de Queimados, Urgência e Emergência de alta complexidade, Laboratório de Análises Clínicas e Diagnóstico (Hemodinâmica/Tomografia/Ressonância Magnética/Raios X/Ultrassonografia), Métodos Gráficos, Ambulatório, Transfusão de Sangue, Lanchonete, Nutrição Enteral/Parenteral, Processamento de Roupas, Almoxarifado, Morgue, Vestiários, Unidade Administrativa, Manutenção, Anatomia Patológica e Citopatologia, Reabilitação (Fisioterapia), Serviços Administrativos/ Serviços Clínicos, de Enfermagem e Técnico, Conforto e Higiene, Limpeza e Zeladoria

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 94,76

Pago em: 24/07/2019

Total Pago: R\$ 94,76

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008519455
INICIAL
EQUIPE - RRT PRINCIPALHUGOL
Fls. 115

Rubrica

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

GOIÂNIA, 24 de JULHO de 2019
Local Dia Mês Ano

X

AGIR - ASSOCIAÇÃO GOIANA DE
INTEGRALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO
CNPJ: 05.029.600/0003-68

ATHOS RIOS JÚNIOR
CPF: 228.346.801-91

**Prefeitura de Goiânia**
Consulta Processos em Andamento**Processo**

79748552

Data Autuação

06/08/2019

Requerente

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE HUGO 2

Assunto

670 - ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO - VIG.SANIT

Orgão Autuação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço

Último Andamento

Orgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Local

DIV. ANALISE E APROVACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO

Telefone

3524-1572

Ramal

Data

06/12/2019

Dias no Local

76

Situação

EM ANALISE

VER PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO[Página Principal](#)

Mais informações: 0800-6460156

[Nova Consulta](#)

PENDÊNCIAS

Processo Nº 79748552

NÃO EXISTE PENDÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO PARA ESTE PROCESSO NO MOMENTO!

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

279107

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL

VALIDADE ATE : 31 / 12 / 2019

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a legislação vigente e, tendo em vista a regularização funcional da empresa : SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Atividades:

HOSPITAL

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI

SERVICO DE TOMOGRAFIA

SERVICO DE FARMACIA HOSPITALAR

- * -

com sede a: R 9 N. QD.
LT. SET SANTOS DUMONT ROD GO 070KM 05
no municipio de Goiania e sob a responsabilidade tecnica de:

LUIZ ARANTES RESENDE_CRM-GO 1846_ MARIANNA ALMEIDA FERREIRA

CRF-GO 7748

E TENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL:

CNPJ/CPF: 2.529.964/0017-14 Insc. Municipal: 479.212-2

OBS.:

UNIDADE DE QUEIMADOS, UCT, PRONTO SOCORRO, LAB. ANALISE CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL, RX MEDICO. UNIDADE HOSP. GERIDA POR FORCA DE CONTRATO DE GESTAO N||003/2014 FIRMADO COM SES/GO E A AGIR COM CNPJ 05029600/000368, ENTIDADE AUTORIZADA A COMPRAR MEDICAMENTOS, INCLUSIVE OS CONTROLADOS (PORT 344/98) concede alvara de autorizacao sanitaria para o exercicio de 2019 .

Goiania, 19 DE JUNHO DE 2019

observacoes:

1-DUAM PAGO EM 24/04/2019

2-Este documento devera ser fixado em local visivel ao publico.

3-Este documento podera ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

4-EXPEDIDO POR: 1323580



Dagoberto L. S. Costa
Diretor DVI-SAM
Decreto 213/2017
Diretoria de Vigilância
Sanitária e Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Dir. Vig. Sanitária e Ambiental
Raphael Cavalcante Calixto
Gerência de Cad. e Licenc. Sanitário
Decreto nº 1094/2017
Gerência de Cadastro e
Licenciamento Sanitário



RESPONDER

RESPONDER A TODOS

ENCAMINHAR ...

RE: CT 112/2020 - Resposta ao Ofício nº 13048/2019-SES (Processo SEI 201900029003304).

PROTOCOLO DA SAUDE

12/03/2020 11:35

Para Secretaria Geral - AGIR

Bom dia!

O número do protocolo gerado é
201900029003304

Atenciosamente,

Eleuza Costa
Protocolo SES-GO

De: Secretaria Geral - AGIR <secretariageral@agirsaude.org.br>

Enviado: quarta-feira, 11 de março de 2020 14:18

Para: PROTOCOLO DA SAUDE

Assunto: CT 112/2020 - Resposta ao Ofício nº 13048/2019-SES (Processo SEI 201900029003304).

Boa tarde Protocolo SES,

Encaminhamos CT 112/2020 e anexos, para o Sr. Marcelo Rodrigues Trevenzoli - Superintendente de Performance.

Aguardamos retorno deste.

Atenciosamente,

Mariana Rodrigues Pimentel

AGIR
www.agirgo.org.br

Secretaria Geral
AGIR

Av. Olinda com Av. PL3, nº 960
Ed. Lozandes Corporate Design, 20º andar, Torre Business
Parque Lozandes - CEP: 74884-120 Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3995-5405